

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №9 «Солнышко», 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Родниковская,2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	М	№13, №14	Отсутствие установленных знаков доступности помещений (визуальных информаторов), отсутствие кнопки вызова ассистента	К,С	Установка кнопки вызова ассистента	ТР
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	С	-	-
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Не размещены	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



Фото № 13



Фото № 14

Визуальные средства

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,Г, У)	М	№13,№14	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ДЧ-И (О,Г,У)