

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада №9 «Солнышко», 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Родниковская, 2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	А	№1	нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	А1	№2	Требуется замена асфальтового покрытия	К,С,О	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



**Фото №1**

**Вход на территорию**



**Фото №2**

**Путь движения на территории**

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У)	А, А1	№1, №2	-

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У)